

PARKHAUS RUNDESTRASSE, HANNOVER



Parkhaus Rundestraße am Hauptbahnhof, Hannover

Bearbeitungs-/ Bauzeit
2005

Leistungen

Aufnahme der Schäden vor Ort, Überprüfen der Regenentwässerungsanlage, Bewertung der Schäden und Stellungnahme zu den vorhandenen Gutachten und Kostenschätzungen

Technische Angaben

Tragende Konstruktion des 5-geschossigen Parkhauses aus Stützen und Unterzügen in Stahl, Decken aus Stahlbeton-Fertigteileplatten. Vorhandene Schäden an den Stahlträgern und Stahlbetonbauteilen, dem Fahrbahnbelag und der Entwässerung